

## Bilaga EB 1 till GB EL - Till utlåtande över garantibesiktning.

Kv Markören, brf Kärleken, Halmstad

Adress: Kärleksstigen 18, Hus 13

Rubriker med siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 06

**13-17, 23** Vid besiktningen konstaterades fel, bristfälligheter och förhållanden.

### Förklaring:

**E** anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet.

**ES** anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet, men att parterna enats om att avvakta med beslut om avhjälpande till senare tillfällen eller besiktning.

**B** anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen. Avhjälpande sker efter särskild beställning av beställaren.

**S** anger att slutlig bedömning av felet bör anstå till senare besiktning.

**U** anger att särskild utredning skall göras av förhållandet.


**N** anger att nedsättning av entreprenadsumman skall ske avseende förhållandet.

**A** anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel.


**K** anger ett konstaterande.

**1.E** nummer före bokstavsbeteckningen anger ordningsnummer på anmärkningen.

### Anmärkningar enligt nedan:

Lö p nr	Anm	Not	Anmärkning	Åtgärdat/sign:
1	E	Kök	Förbindningar till belysning under överskåp är monterade på ett sådant vis att dom ej är tillgängliga för besiktning, provning och underhåll.	Åtgärdat
2	E	Kök	Vägguttag ovan överskåp är inbyggt på ett sådant vis att det ej är tillgängliga för besiktning, provning och underhåll.	Åtgärdat
3	E	Kök	Belysning inbyggd i överskåp i kök fungerar ej.	
4	E	Kök	Anslutningskabel ej fackmannamässigt skarvad 	

25 Sändlista för bilagan  
Mail: [rolf@errwe.se](mailto:rolf@errwe.se)  
Helsingborg 2021-11-25

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hans Wihlborg', with a large, sweeping flourish underneath.

Hans Wihlborg  
Biträdande besiktningsman el  
Helkonsult AB  
Email [hans@helkonsult.se](mailto:hans@helkonsult.se)