

**Bilaga EB 1 till GB EL - Till utlåtande över garantibesiktning.**

Kv Markören, brf Kärleken, Halmstad

Adress: Kärleksstigen 20, Hus 12

Rubriker med siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 06

**13-17, 23** Vid besiktningen konstaterades fel, bristfälligheter och förhållanden.**Förklaring:****E** anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet.**ES** anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet, men att parterna enats om att avvakta med beslut om avhjälpande till senare tillfällen eller besiktning.**B** anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen. Avhjälpande sker efter särskild beställning av beställaren.**S** anger att slutlig bedömning av felet bör anstå till senare besiktning.**U** anger att särskild utredning skall göras av förhållandet.**N** anger att nedsättning av entreprenadsumman skall ske avseende förhållandet.**A** anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel.**K** anger ett konstaterande.**1.E** nummer före bokstavsbeteckningen anger ordningsnummer på anmärkningen.**Anmärkningar enligt nedan:**


Lö p nr	Anm	Not	Anmärkning	Åtgärdat/ sign:
4	E	Kök	Förbindningar till belysning under överskåp är monterade på ett sådant vis att dom ej är tillgängliga för besiktning, provning och underhåll.	Åtgärdat
2	E	Kök	Vägguttag ovan överskåp är inbyggt på ett sådant vis att det ej är tillgängliga för besiktning, provning och underhåll.	Åtgärdat
3	E	Bad plan 2	Dimmer till belysning fungerar ej.	

25

Sändlista för bilagan

Mail: [rolf@errwe.se](mailto:rolf@errwe.se)

Helsingborg 2021-11-25



Hans Wihlborg

Biträdande besiktningsman el

Helkonsult AB

Email [hans@helkonsult.se](mailto:hans@helkonsult.se)