

**Bilaga EB1 till GB EL - Till utlåtande över garantibesiktning.**

Kv Markören, brf Kärleken, Halmstad  
Adress: Kärleksstigen 4, Hus 20

Rubriker med siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 06

**13-17, 23** Vid besiktningen konstaterades fel, bristfälligheter och förhållanden.


**Förklaring:**

- E** anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet.  
**ES** anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet, men att parterna enats om att avvakta med beslut om avhjälpande till senare tillfällen eller besiktning.  
**B** anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen. Avhjälpande sker efter särskild beställning av beställaren.  
**S** anger att slutlig bedömning av felet bör anstå till senare besiktning.  
**U** anger att särskild utredning skall göras av förhållandet.  
**N** anger att nedsättning av entreprenadsumman skall ske avseende förhållandet.  
**A** anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel.  
**K** anger ett konstaterande.  
**1.E** nummer före bokstavsbeteckningen anger ordningsnummer på anmärkningen.

**Anmärkningar enligt nedan:**

Lö p nr	Anm	Not	Anmärkning	Åtgärdat/sign:
4	E	Kök	Förbindningar till belysning under överskåp är monterade på ett sådant vis att dom ej är tillgängliga för besiktning, provning och underhåll.	Åtgärdat

25 Sändlista för bilagan  
Mail: [rolf@errwe.se](mailto:rolf@errwe.se)  
Helsingborg 2021-11-25



Hans Wihlborg  
Biträdande besiktningsman el  
Helkonsult AB  
Email [hans@helkonsult.se](mailto:hans@helkonsult.se)