

Bilaga EB 1 till GB EL - Till utlåtande över garantibesiktning.

Kv Markören, brf Kärleken, Halmstad

Adress: Kärleksstigen 42, Hus 1

Rubriker med siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 06

13-17, 23 Vid besiktningen konstaterades fel, bristfälligheter och förhållanden.**Förklaring:****E** anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet.**ES** anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet, men att parterna enats om att avvakta med beslut om avhjälpande till senare tillfällen eller besiktning.**B** anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen. Avhjälpande sker efter särskild beställning av beställaren.**S** anger att slutlig bedömning av felet bör anstå till senare besiktning.**U** anger att särskild utredning skall göras av förhållandet.**N** anger att nedsättning av entreprenadsumman skall ske avseende förhållandet.**A** anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel.**K** anger ett konstaterande.**1.E** nummer före bokstavsbeteckningen anger ordningsnummer på anmärkningen.**Anmärkningar enligt nedan:**


Lö p nr	Anm	Not	Anmärkning	Åtgärdat/sign:
1	E	Kök	Förbindningar till belysning under överskåp är monterade på ett sådant vis att dom ej är tillgängliga för besiktning, provning och underhåll.	Åtgärdat
2	E	Kök	Vägguttag ovan överskåp är inbyggt på ett sådant vis att det ej är tillgängliga för besiktning, provning och underhåll.	Åtgärdat

25

Sändlista för bilagan

Mail: rolf@errwe.se

Helsingborg 2021-11-25



Hans Wihlborg

Biträdande besiktningsman el

Helkonsult AB

Email hans@helkonsult.se