

Bilaga EB 1 till GB EL - Till utlåtande över garantibesiktning.

Kv Markören, brf Kärleken, Halmstad
Adress: Kärleksstigen 8, Hus 18

Rubriker med siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 06

13-17, 23 Vid besiktningen konstaterades fel, bristfälligheter och förhållanden.


Förklaring:

- E** anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet.
ES anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet, men att parterna enats om att avvakta med beslut om avhjälpande till senare tillfällen eller besiktning.
B anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen. Avhjälpande sker efter särskild beställning av beställaren.
S anger att slutlig bedömning av felet bör anstå till senare besiktning.
U anger att särskild utredning skall göras av förhållandet.
N anger att nedsättning av entreprenadsumman skall ske avseende förhållandet.
A anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel.
K anger ett konstaterande.
1.E nummer före bokstavsbeteckningen anger ordningsnummer på anmärkningen.

Anmärkningar enligt nedan:

Lö p nr	Anm	Not	Anmärkning	Åtgärdat/ sign:
4	E	Kök	Förbindningar till belysning under överskåp är monterade på ett sådant vis att dom ej är tillgängliga för besiktning, provning och underhåll.	Åtgärdat
2	E	Kök	Belysning inbyggd i överskåp i kök fungerar ej.	Åtgärdat

25 Sändlista för bilagan
Mail: rolf@errwe.se
Helsingborg 2021-11-25



Hans Wihlborg
Biträdande besiktningsman el
Helkonsult AB
Email hans@helkonsult.se